



МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» (ФГБОУ ВО РГАТУ)

ул. Костычева, 1, г. Рязань, Рязанская область, 390044  
тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31 факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42  
E-mail: [University@rgatu.ru](mailto:University@rgatu.ru)  
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643

Заместителю руководителя  
Приокского Управления  
Ростехнадзора  
А.Н. Ивлеву

23.10.2015

№ 01/17-1615

На № \_\_\_\_\_

Отчет об устранении нарушений

Уважаемый Александр Николаевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» сообщает об устранении замечаний предписания № 5/28 (4-ПС-Р) (2-ПС,ГС-Р) – 628 – 2015 от 18.09.2015г. :

№№ п/п	Выявленное нарушение	Отчёт о выполнении
1.	Не заключен с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договор на обслуживание опасного производственного объекта	выполнено
2.	Не разработана и не согласована в установленном порядке инструкция по проведению технического расследования причин инцидентов.	выполнено
3.	Не согласован с руководителем профессиональной аварийно-спасательной службы или с руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования, с которым заключается договор на обслуживание объекта, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.	выполнено
4.	Нет специального журнала учета аварий, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.	выполнено
5.	Нет журнала учета инцидентов, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к Порядку проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.	выполнено

Исполнено \_\_\_\_\_  
(исх. № , дата)

В дело № 24655  
(подпись)

6.	Не пересмотрено Положение о производственном контроле в связи с изменением нормативно-технических документов	выполнено
7.	Не разработан план работы по осуществлению производственного контроля в эксплуатирующей организации на 2015 год	выполнено
8.	Не представлена информация об организации производственного контроля в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в письменной форме, либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью	выполнено
9.	Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта Сеть газопотребления учебного комплекса «Южный», в штате отсутствуют операторы котельной	выполнено
10.	Отсутствует должностная инструкция лица, ответственного за газовое хозяйство при эксплуатации сети газопотребления	выполнено
11.	Не окрашен газопровод, проложенный по фасаду производственного здания котельной центрального учебного корпуса. На газопроводе повреждено лакокрасочное покрытие.	выполнено
12.	Не окрашен газопровод, проложенный по фасаду производственного здания котельной учебного корпуса «Южный». На газопроводе повреждено лакокрасочное покрытие.	выполнено
13.	Не проведена метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов, эксплуатируемых в сети газопотребления	выполнено
14.	Не издан приказ о назначении специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов.	выполнено
15.	Разорвано покрытие пола (линолеум) в купе кабины лифта рег. № 75389- ул. Костычева д.3.	выполнено
16.	Не обеспечена освещенность оборудования, находящегося в машинном помещении (МП) на уровне зон его размещения лифт рег. № 75389 (менее 200 лк.)- ул. Костычева д. 3.	выполнено
17.	Не указано направление вращения на ограничителе скорости, соответствующее включению ловителей лифта рег. № 75389- ул. Костычева д. 3.	выполнено
18.	Не обеспечена возможность беспрепятственного и безопасного подхода (доступа) обслуживающего персонала к помещениям с размещенным оборудованием лифтов рег. № 75389- ул. Костычева д. 3, учетный номер ТС 00156 (л. 2) – ул. Мусорского, д. 68.	выполнено
19.	Отсутствует визуальная информация на основных посадочных (назначенных) этажах о местоположении кабин лифтов учетные номера ТС 00134 (л. 1), ТС 00156 (л. 2) – ул. Мусорского, д. 68.	выполнено
20.	Отсутствуют «Правила пользования лифтом» на основных посадочных этажах лифтов учетные номера ТС 00134 (л. 1), ТС 00156 (л. 2) – ул. Мусорского, д. 68.	выполнено
21.	Не закреплена стационарная лестница, ведущая в помещение для размещения оборудования лифта учетный номер ТС 00156 (л. 2) – ул. Мусорского, д. 68, в результате появляется вероятность травматизма обслуживающего персонала.	выполнено
22.	На полах машинных помещений лифтов, учетные номера ТС 00134 (л. 1), ТС 00156 (л. 2) – ул. Мусорского, д. 68, имеется пылеобразование.	выполнено
23.	Отсутствуют запорные устройства на крышках люков в машинных помещениях лифтов учетные номера ТС 00134 (л. 1), ТС 00156 (л. 2) – ул. Мусорского, д. 68.	выполнено

Ректор



Н.В. Бышов

Исп. Корнилов С.В.  
35-97-25