ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872) 36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru
ул. Зубковой, д. 17, корп. 2, Рязань, 390037; тел. / факс: (4912) 32–07–12; E–mail: ryazan@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 5-27-Т-685/1-2017

г. Рязань, ул. Костычева, 1. "20" октября 2017 г.
(место составления предписания) (дата составления предписания)

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» (ФГБУ ВО «РГАТУ им. П.А. Костычева»)
(полное наименование юридического лица)

Государственный инспектор Фокин Игорь Семёнович
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проведенной плановой выездной проверки, на основании Акта проверки от 20.10.2017г. № 5/28- 604/1-2017, составленного в отношении ФГБУ ВО «РГАТУ им. П.А. Костычева». ИНН 6229000643.
место нахождения: г. Рязань, ул. Костычева, 1, ул. Вишневая, 35.
(место проведения проверки)
соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики.
В присутствии:
мастера участка – Курбатова Дениса Васильевича и
начальника котельной – Гречихина Сергея Юрьевича
(действующие на основании должностной инструкции от 31.08.2016)
(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

ПРЕДПИСЫВАЮ
принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ № пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствуют однолинейные схемы электроснабжения учреждения.	п. 1.8.2. ПТЭЭП*	22.01.2018
2.	Отсутствуют графики планово предупредительного ремонта электрооборудования	п. 1.6.3. ПТЭЭП	22.01.2018

ФГБОУ ВО РГАТУ
Вход. № 58-1480
«31» 10 2017 г.

	учреждения.		
3.	Отсутствует список должностей ИТР и ремонтного персонала, которым присваивается II-IV группа по электробезопасности.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	22.01.2018
4.	Отсутствует список имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	22.01.2018
5.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.5. ПОТ ЭЭ**	22.01.2018
6.	Отсутствует оперативный журнал для учёта работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 1.8.9. ПТЭЭП	22.01.2018
7.	Отсутствует перечень инвентарных средств защиты.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	22.01.2018
8.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты для ремонта и обслуживания эл. оборудования напряжением до 1000В.	п. 1.7.3. ПТЭЭП	22.01.2018
9.	Не создана комиссия для технического освидетельствования, эксплуатируемого электрооборудования.	п. 1.6.7. ПТЭЭП	22.01.2018
10.	Отсутствуют акты комиссии технического освидетельствования моральноустаревшего электрооборудования.	п. 1.6.7. ПТЭЭП	22.01.2018
11.	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства учебных корпусов, общежитий и вспомогательных сооружений.	п. 2.7.15.ПТЭЭП	13.04.2018
12.	ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки на автоматических выключателях ячеек.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
13.	ТП- 707. РУ-0,4 кВ. На отдельно расположенных автоматических выключателях в помещении распределительного устройства, отсутствует обозначение присоединенной нагрузки.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
14.	ТП- 707. РУ-0,4 кВ. Отсутствует решётка в вентиляционном окне помещения.	п. 2.2.3.ПТЭЭП	22.01.2018
15.	ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки в ячейках №№ 6 и 9.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
16.	ТП- 743. РУ-0,4 кВ. Отсутствует обозначение щита уличного освещения.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
17.	Общежитие № 4. Вводнораспределительное устройство (ВРУ). Отсутствуют: обозначение ВРУ, схема вторичного распределения эл. цепей, механический замок на двери ВРУ.	п. 2.2.20.ПТЭЭП п. 3.12. ПОТ ЭЭ	22.01.2018
18.	Общежитие № 4. ВРУ. Отсутствует обозначение присоединенной нагрузки на автоматических выключателях.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
19.	Общежитие № 4. Групповые щиты. Отсутствуют: обозначение щитов, схемы вторичного распределения эл. цепей, предупреждающие знаки на дверях щитов.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
20.	Учебный корпус № 1. Электрощитовая. Отсутствуют: обозначение ВРУ, схема вторичного распределения эл. цепей, бирки на питающих кабелях.	п.п. 2.2.20., 2.4.5.ПТЭЭП	22.01.2018

21.	Учебный корпус № 1. РП-1. Эксплуатируется моральноустаревшее электрооборудование.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	22.01.2018
22.	Учебный корпус № 1. РП-2. Отсутствуют: обозначение щита, схема вторичного распределения эл. цепей, предупреждающие знак на двери щита.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
23.	Учебный корпус № 2. РП8 и РП9. Эксплуатируется моральноустаревшее электрооборудование.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	22.01.2018
24.	Учебный корпус № 2. РП10. Отсутствует схема вторичного распределения эл. цепей.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018
25.	Учебный корпус № 2. ЩО-5 и ЩО-9. Отсутствует схема вторичного распределения эл. цепей.	п. 2.2.20.ПТЭЭП	22.01.2018

*- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003г. N 6 и зарегистрированных в Минюсте РФ 22.01.03 г. N 4145;

**- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ), утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н и зарегистрированных в Минюсте РФ 12.12.13 г. N 30593.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания с указанием конкретных мер, принятых по устранению нарушений, необходимо направить в письменной форме в установленные сроки (**не позднее 5-ти дней после истечения каждого срока**) в Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: **ул. Зубковой, д.17, корп.2, г. Рязань 390037.**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Госинспектор ОГЭН по Рязанской обл.

И.С. Фокин

(ФИО)

Приокское управление Ростехнадзора ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 27/7

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Ректор – Бышов Николай Владимирович

(действующий на основании приказ № 82-кр от 27.05.2015 и Устава от 03.11.2011)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

М.П.

"20" октября 2017г. _____

(подпись)